

**Niederschrift  
Quellenbegehung Heubach  
vom 13. April 2018**

**Anwesend:**

Herr Michael Emich  
Herr Domink Wissmann

Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr

Ende der Sitzung: 19:30 Uhr

**Tagesordnung:**

Folgende Quellen wurden angefahren:

1. Mühlquelle (am Kurhaus)
2. Heinrich Rauch Quelle
3. Rosselborn
4. Bismarck Quelle

### **Quelle 1** Mühlquelle (am Kurhaus)

Das Quellen-Häuschen wurde aufgeschlossen und von innen begutachtet. Es war soweit alles in Ordnung. Dominik Wissmann berichtete, dass zuletzt der Ablauf zugewachsen war. Dieses Problem wurde beseitigt. Teilweise springen die Radfahrer vom Wald her kommend direkt über das Quellenhäuschen. Ggf. muss hier dieser Weg zukünftig gesperrt werden, um Beschädigungen am Quellenhäuschen zu vermeiden.

Die Sitzgelegenheit an dieser Quelle ist kaputt (siehe Bild). Diese Bank wird über Domink Wissmann repariert. Danke hierfür.

Bei der Begehung wurden keine ToDo`s für die Stadt Groß-Umstadt gefunden. Alles was zu tun ist kann über die Ortsgemeinschaft geregelt werden.



## Quelle 2 Heinrich Rauch Quelle

Die Sitzgruppe wurde letztes Jahr bereits erneuert. Nach wie vor existiert ein umfangreicher Wasser Tourismus. An dieser Quelle wird durchgängig Wasser geholt. Deshalb wäre es wünschenswert wenn man die Quelle ein wenig auf Vordermann bringen könnte.

Aktuell ist oben die Sandsteinplatte abgebrochen und durch eine Holzplatte notdürftig ersetzt. Dies sollte auf jeden Fall repariert werden. Weiterhin sollte geprüft werden in wie weit die Quelle neu eingefasst werden kann. Es fällt alles ziemlich auseinander.

Hieraus wird in der OB Sitzung vom 07.05. folgender Antrag formuliert:  
Der OB Heubach beantragt die Instandsetzung der aktuellen Einfassung oder bittet um Prüfung und ggf. Umsetzung wenn hier eine neue, zweckdienliche Einfassung gebaut werden kann.

Folgende Bilder wurden aufgenommen:



### **Quelle 3** Rosselborn

Hier ist soweit alles in Ordnung und im ordentlichen Zustand. Aktuell werden im Bereich der Quelle verhältnismäßig viele Bäume gefällt. Zumindest sind diese angezeichnet. Von Dominik Wissmann wurde bemerkt, dass bei der letzten Baumfäll Aktion in diesem Bereich das Gelände und Teile der dort aufgestellten Holzhütte zerstört wurden und diese wurden im Nachgang nicht wieder repariert. Dies musste dann in Eigeninitiative erledigt werden.

Sollte dies wieder passieren wird es diesmal über den Ortbeirat eskaliert.

Bei der Begehung wurden keine ToDo`s für die Stadt Groß-Umstadt gefunden. Alles was zu tun ist kann über die Ortsgemeinschaft geregelt werden.

### **Quelle 4** Bismarck Quelle

Dies ist die Quelle die auch das Tretbecken speist. Hier ist in einem Rückhaltebecken ein Riss der repariert werden muss. Weiterhin wurde letztes Jahr bemerkt, dass wahrscheinlich die Schieber nicht richtig auf gehen. Die Schieber sollten unbedingt auf Funktion geprüft werden.

Hieraus wird in der OB Sitzung vom 07.05. folgender Antrag formuliert:  
Der OB Heubach beantragt die Instandsetzung des Rückhaltebeckens und bittet die Schieber im Schacht auf Funktion zu prüfen.

Folgendes Bild wurde hierzu aufgenommen:

