

Mängeldokumentation aus Streckenbegehung im Stadtgebiet von Groß-Umstadt

Bedeutung Kategoriefarbe:

- Einrichtung**
(Fehlende Einrichtung von Radverkehrsanlagen, Netzlücke, falsche Anweisung nach StVO)
- Funktionalität / Nutzerakzeptanz**
(Mangelhafter Zustand, Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern, unzureichende Sichtfelder & Wegweisung)
- Knotenpunkte / Querungen**
(Fehlende/ unzureichende Querungsmöglichkeiten, fehlende Funktionalität/ Nutzerakzeptanz, Mängeln in der technischen Einrichtung etc.)
- Abstellanlagen**
(Fehlende Radabstellanlagen, Kapazitätsprobleme, ungenügender Diebstahl-/ Witterungsschutz)
- Sonstiges**
(Fehlende oder unzureichendes Serviceangebot, sonstige Mängel)

Nr.	Straße / Kreuzung	Problematik / Mangel	Kategoriefarbe
1	Höchster Straße	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Radverkehrsanlage im nördlichen Teil - Fehlende Führung des Radverkehrs in Knotenpunktbereichen - Fehlende Querungsstellen - Mangelhafte Instandhaltung der Fahrbahnoberfläche (Schäden) und Markierung - Unzureichende Verkehrsanlage (Bürgersteig zu schmal) - Fehlerhafte Beschilderung und Markierung - Rechtswidriges Parken auf Geh- und Radwegen 	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> </div> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #008000; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #cc0000; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #cc0000; border: 1px solid black;"></div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> </div> </div>
2	Georg-August-Zinn-Straße	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Radverkehrsanlage im nördlichen Teil - Fehlende / unzureichende Querungsstellen - unzureichende Verkehrsanlage (Schutzstreifen zu schmal) - Konflikt mit parkenden Pkw - Konflikt mit hohem Verkehrsaufkommen beim Linksabbiegen / Fehlende Aufstellflächen an LSA - Konflikt mit MIV (geringer Sicherheitsabstand zum Radverkehr) - Unzureichende Führung des Radverkehrs auf/von Schutzanlage bzw. über Bahnübergang - Mangelhafte Instandhaltung der Fahrbahnoberfläche - Hochausgelastete Radabstellanlagen - Fehlerhafte Markierung 	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> </div> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #cc0000; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #00aaff; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #008000; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #cc0000; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #cc0000; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #cc0000; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #cc0000; border: 1px solid black;"></div> </div>

Nr.	Straße / Kreuzung	Problematik / Mangel	Kategorie-farbe
3	Realschulstraße	- Unzureichende Radverkehrsanlage (zu schmal, Konflikt mit Fußverkehr) - Unzureichende Führung des Radverkehrs	 
4	Bruchweg	- Fehlende Radverkehrsanlage	
5	Habitzheimer Straße	- Fehlende Radverkehrsanlage - Mangelhafte Instandhaltung der Fahrbahnoberfläche (Schäden) und Markierung - Fehlende Aufstellfläche vor Bahnübergang	  
6	Richer Straße	- Unzureichende Radverkehrsanlage - Mangelnde Funktionalität (Engstelle für Radfahrer) - Fehlende Radverkehrsanlage - Konflikt mit parkenden Pkw	   
7	Willy-Brandt-Anlage	- unzureichende Radverkehrsanlage	
8	Mühlstraße	- unzureichende Verkehrsanlage - falsche Anordnung nach StVO	 
9	Mörsweg	- Fehlende Radverkehrsanlage - Mangelhafte Instandhaltung der Fahrbahnoberfläche (Schäden) und Markierung - Konflikt mit parkenden Pkw - Unzureichender Verkehrsführung für den Radverkehr - Fehlende Aufstellfläche bei LSA	    
10	Adenauerring	- Fehlende Radverkehrsanlage - Mangelhafte Instandhaltung der Fahrbahnoberfläche - Beschilderung Gehweg durch Bewuchs verdeckt - Unzureichende Führung des Radverkehrs	   
11	Hans-Kudlich-Straße	- Fehlende Radverkehrsanlage	
12	Semder Straße	- Fehlende Radverkehrsanlage - Fehlerhafte Beschilderung - Mangelhafte Führung des Radverkehrs - Mangelhafte Instandhaltung der Fahrbahnoberfläche - Zu schmaler Geh- und Radweg	    
13	Breite Gasse	- Gehweg Rad frei in Zweirichtungsverkehr - keine Führung des Radverkehrs	 
14	Fitzweg	- Fehlerhafte Anwendung einer Furtmarkierung	
15	St.-Peray-Straße	- Fehlende Radverkehrsanlage - Mangelhafte Instandhaltung der Fahrbahnoberfläche	 
16	Carlo-Mierendorff-Straße	- Fehlende Radverkehrsanlage - Mangelhafte Instandhaltung der Fahrbahnoberfläche	 

Nr.	Straße / Kreuzung	Problematik / Mangel	Kategoriefarbe
17	Bahnhof Groß-Umstadt Mitte	- Fehlende Radabstellanlagen	
18	allgemein	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Radabstellanlagen im gesamten Stadtgebiet - Fehlende Radschnellwege in die Umgebung - Fehlende vorgezogene Haltelinien bzw. aufgeweitete Aufstellstreifen an sämtlichen Knotenpunkten - Veraltete Beschilderung im gesamten Stadtgebiet 	   